



TENSIÓN ALIMENTACIÓN

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

(Ver 4.1 Características técnicas)

SEÑALES DE SALIDA

ALARMA Min / Max dP

ALARMA EMISIONES

+ P1 (dP filtro lado sucio)
- P2 (filtro lado limpio)

CABLE BLINDADO

CONEXIÓN Sonda TRIBO TC

