



TENSIONE ALIMENTAZIONE

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Terra (PE)	Terra (PE)	3

(Ulteriori dettagli vedi
4.1 Caratteristiche tecniche)

SEGNALI IN USCITA

RELE' ALLARMI Max dP(K2)
(Vedi 7.1 Indicazioni allarmi)

SEGNALE USCITA 4 ÷ 20 mA
SEGNALE ATTIVO AUTOALIMENTATO
(Vedi 2.3 Codice C11a)

TRASDUTTORE
DI PRESSIONE

Max dP
10 kPa

- P2 (dP filtro lato pulito)
+ P1 (dP filtro lato sporco)