



TENSIONE ALIMENTAZIONE

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Terra (PE)	Terra (PE)	3

(Ulteriori dettagli vedi 4.1 Caratteristiche tecniche)

SEGNALI IN USCITA

RELE' PRESENZA TENSIONE (K1)
Contatto chiuso con tensione inserita

RELE' CUMULATIVO ALLARMI (K2)
(Vedi 7.1 Indicazioni allarmi)

SEGNALE USCITA 4 + 20 mA
SEGNALE ATTIVO AUTOALIMENTATO
(Vedi 2.2 Codice C11a)

SEGNALI IN INGRESSO

CONSENSO DA PRESSOSTATO ARIA COMPRESSA
Contatto chiuso = aria compressa presente
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D5a)

ON / OFF PULIZIA DA CONTATTO ESTERNO
Contatto chiuso = ciclo abilitato
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D6a / Vedi 2.3 Codici D6c-D6e)